

Příloha č. 1 – Pracoviště zaměstnavatele, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru anebo výbuchu s následným požárem a vystavuje se k provedení prací vymezených čl. 2 PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“

Požární nebezpečí vyjadřuje míru rizika vzniku požáru včetně odhadu závažnosti možných následků. Je dáno charakterem činností a zvyšuje se se stoupající pravděpodobností vzniku požáru, zvyšujícími se nároky na hašení, stoupajícím rizikem pro osoby a zhoršujícími se následky případného požáru. Stanovení míry požárního nebezpečí provádí výhradně příslušně odborně způsobilá osoba v požární ochraně na základě vyhodnocení provozovaných činností. Mezi pracoviště, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru a/nebo výbuchu s následným požárem, náleží typově např.:

- Uzavřené a těsné prostory jako jsou tlakové i beztlakové nádoby, kotle, nádrže, energokanály, sklepy, kryty a jiné malé těsné uzavřené prostory.
- Znečištěná zařízení (nádoby, potrubí apod.), která obsahují nebo obsahovala látky ohrožující zdraví, včetně žiravin otravných látek, nebo je podezření, že tyto látky obsahovaly, např. při odmašťování rozpouštědly (trichloretylen apod.).
- Prostory, kde jsou hořlavé látky, které nelze odstranit (např. úložiště nafty, nádrže na těžký topný olej, sklad hořlavých kapalin, skládka paliva, provozní zařízení plynové kotelny, olejové hospodářství těžkého topného oleje apod.).
- Zařízení pod tlakem a zařízení s hořlavým obsahem (nádoby, potrubí apod., které obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky, případně práce uvnitř těchto nádob, potrubí a zařízení).
- Prostory s prostředím mokřým, vlhkým nebo horkým (tedy v podmínkách, kdy jsou snižovány hodnoty elektrického odporu ochranného oděvu, osobních ochranných pracovních prostředků a odporu pokožky lidského těla).
- Prostředí venkovní, prašné s vodivým prachem a prostředí s vodivým okolím (např. uzavřené kovové nádrže).
- Prostředí, kde mohou být překračovány nejvyšší povolené koncentrace škodlivin (prach, záření, hluk).

1. Kotelna

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

1.1 Pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

- a) Zauhlování – celý prostor od vyhrnovacích vozíků M51, M52; zauhlovací mosty M4, M3, M13; rohová věž; rozdělovací věž; pasy M2, M12; reverzační pasy M1, M11; zásobníky paliva
- b) Elektrické rozvody – kabelové kanály a prostupy
- c) Výtahy – strojovna výtahu, včetně výtahové šachty
- d) Zapalovací plynové hořáky, přírubové spoje plynového potrubí u K1 až K10 (do 1 m)
- e) Vápencové hospodářství – elektrické rozvody, kabelové kanály, prostupy a síla
- f) Regulační stanice a rozvody plynu – prostor v okruhu do 10 m
- g) Živcové střechy

1.2 Pracoviště s nebezpečím vzniku výbuchu

- a) Zauhlování
 - Vyhrnovací vozíky u příjmu paliva z ÚUK a okruh 1 m kolem nich
 - Dopravní most pásu M4, M3, M13
 - Rohová věž – horní podlaží, střední podlaží, kolem napínací stanice, dolní podlaží
 - Rozdělovací věž – horní podlaží, podlaží u vývěvy, podlaží u pásů M2, M12, prostor napínacích stanic M2, M12
 - Okolí pásů M2, M1, M12, M11 v okruhu 1 m
 - Vyhrnovací vozíky
 - Přesypy

- Podavače a pohazovače paliva
- Zásobníky paliva v budově kotelny

- b) Kóta +7,70 m – svodky paliva do kotlů
- c) Průmyslový vysavač – sací hubice s hadicí, stabilní potrubní rozvod, výsypka, cyklon a vstupní potrubí

1.3 Riziková místa při práci ve stísněných prostorech

- a) Kotelní válce (bubny)
- b) Expandéry
- c) Vzdušníky
- d) Dmychadlovna

2. Uhelná skládka (Externí uhelné hospodářství - EUHO)

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

2.1 Pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a výbuchu

- a) Celý prostor skládky uhlí, včetně střechy a prostoru vykládky paliva ze železniční dopravy
- b) Hlubinný zásobník Externího uhelného hospodářství
- c) Věže č. 2, 3, 4
- d) Zauhlovací pásy PD4, PD4a, PD5, PD6, PD7
- e) Rozvodna
- f) Čistírna mourových vod
- g) Průmyslový vysavač, včetně výstupního potrubí, příruby pro odtah do cisternového motorového vozidla (do výbušného prostředí) autocisterny
- h) Nadzemní čerpací stanice PHM
- i) Třídič
- j) Drtič

3. Strojovna

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

3.1 Pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

- a) Výrobní blok
 - Olejové nádrže turbosoustrojí, včetně prostorů pod nádržemi a olejového potrubí
 - Olejová čerpadla, olejové chladiče turbín
 - Olejové hospodářství napájecích čerpadel
 - Centrální dozorna
 - Horkovody Most - prostup potrubí z výrobního bloku na VS MOLI
- b) Výměníková stanice horkovodů VS MOLI – trafostanice frekvenčních měničů
- c) Chladicí věže – vestavby
- d) Chemická a tepelná úprava vody CHTÚV – dávkování cyklohexylaminu v prostoru u doplňovací nádrže horkovodů DNC +0,20 m
- e) Chemická úprava vody CHÚV (demistanice) – kabelové rozvody, včetně velínu
- f) Čerpací stanice akumulární nádrže AKU – rozvaděče, kabelové prostory, rozvodna
- g) Čerpací stanice chladicí vody – rozvaděče, kabelové prostory, rozvodna
- h) Výtahy, jeřáby – strojovna a výtahové šachty
- i) Živcové střechy
- j) Kabelové prostory

3.2 Riziková místa při svařování ve stísněných prostorech

- a) Napájecí nádrže
- b) Nádrže surové vody

- c) Doplnovací nádrže horkovodů
- d) Nádrže demineralizované vody (zásobníky, sběrač, odplyňovací nádrž)
- e) Nádrže sběrného kondenzátu
- f) Kondenzátory
- g) Základní ohříváky, špičkové ohříváky
- h) Expandéry
- i) Ohříváky turbosoustrojí
- j) Chemická úprava vody CHÚV (demistanice) – vzdušníky, neutralizační nádrže, nádrže odpadní vody, zásobníky chemikálií, nádoby iontoměničů, jímky
- k) Pískové filtry
- l) Jímky na všech pracovištích (záchytné a odpadní jímky)
- m) Potrubí větších průměrů při práci uvnitř (chladicí řady)

4. Elektro

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

4.1 Pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

- a) Transformátory – kobky transformátorů, kobky reaktorů
- b) Kabelové kanály – kabelové kanály průchozí a neprůchozí
- c) Akumulátorovny KYI a KYII, zajištěné zdroje napájení el. energií pro zálohované spotřebiče
- d) Rozvodny 110 kV, 35 kV, 6 kV, 0,4 kV, včetně podružných rozvodů
- e) Elektrovelín
- f) Servery
- g) Dieselagregát
- h) Živcové střechy

5. Správa společnosti

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

5.1 Pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

- a) Hlavní sklad
- b) Sklad olejů
- c) Úložiště pneumatik
- d) Sklad plynů
- e) Sklad odpadů
- f) Chemické laboratoře + sklad plynů
- g) Centrální spisovna
- h) Servery
- i) Živcové střechy
- j) Garáže
- k) Kanalizace a kanalizační jímky

6. Centrální zásobování teplem

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

6.1 Pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

- a) Primární a sekundární rozvody tepla v ochranném pásmu jiných produktovodů (plyn, etylén apod.) – nadzemní vedení tepelných napáječů a páteřních řadů, kolektory, výměníky apod.
- b) Živcové střechy
- c) Podzemní rozvody v topných kanálech a kolektorech

- d) Zařízení obsahující hořlavé nebo hoření podporující látky
- e) Jímky
- f) Garáže

7. Ostatní prostory z hlediska zvýšeného rizika ohrožení zdraví při práci (nebezpečný prostor) a zvýšeným nebezpečím požáru

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

a) Zcela nebo částečně uzavřené prostory nebo prostory pod úrovní terénu, ve kterém hrozí nejméně jedno z uvedených rizik: nebezpečná koncentrace kyslíku; kumulace toxických, vznětlivých nebo výbušných látek; omezený vstup či výstup; teplota nad 60o C. Příklady takových prostorů:

- Skladovací zařízení sypkých, kapalných nebo plynných hmot
- Výrobní zařízení
- Železniční a automobilové cisterny
- Průmyslová, dešťová, splašková a vodovodní síť, jímky odpadních vod, čističky, septiky, kanály
- Podzemní šachty
- Kabelové kanály
- Výkopy

b) Objekty a administrativní zařízení o 7 a více nadzemních podlažích nebo 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty.